

Vista



Em Planta

01 Detalhe 01
Esc: 1/25

02 Detalhe 01
Sem escala

Nichos - 04 unidades;

Utilizar balcão caixa existente;

MONICA CARVALHO
ARQUITETURA E INTERIORES

monicacarvalho.arq@gmail.com
(49) 9 9937 6981

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1 - Para execução conferir medidas no local;
2 - As cotas prevalescem ao desenho;
3 - Medidas em centimetro;
4 - Em caso de dúvida procurar o responsável pelo projeto, pois o mesmo não se responsabiliza por alterações do projeto sem previa autorização;
5 - As imagens aqui representadas são meramente ilustrativa;
6 - Todos os direitos autorais reservados;

Serralheria: Metalon 30x30mm pintado na cor preto fosco;
Marcenaria: MDF na cor Ciliegio da marca Masisa, Guararapes ou Arauco;
Nichos e prateleiras fixadas nas estruturas em metalon com parafusos;

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:
DETALHAMENTO DE MOBILIARIO - ESQUINA DO ARTESANATO

CONTEÚDO:
DETALHE 01 - NICHOS DA ÁREA DE CAIXA

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS

ESCALA:
INDICADA

DATA:
JULHO/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO
MONICA CARVALHO DE SOUZA
ARQUITETA E URBANISTA - CAU/SC A196246-9

PRANCHA:
03/23